

## スポーツスター用

| モデル名（型式）          | 年式        | 注記     | フェアリング  | マウント（ポリッシュ） | マウント（ブラック） | プレートのみ（ポリッシュ） | プレートのみ（ブラック） |
|-------------------|-----------|--------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|
| XL                | 1986-2010 | 6      | MEM7391 | MEK2038     | MEB2038    | MEK1738       | MEB1738      |
| XL 883L 883ロー     | 2005-2010 | 6      | MEM7391 | MEK2038     | MEB2038    | MEK1738       | MEB1738      |
| XL 883N 883アイアン   | 2009-2022 | 6      | MEM7391 | MEK2038     | MEB2038    | MEK1738       | MEB1738      |
| XL 1200C 1200カスタム | 2011-2019 | 10     | MEM7371 | MEK2064     | MEB2064    | MEK1728       | MEB1728      |
| XL 1200L 1200ロー   | 2006-2011 | 6      | MEM7391 | MEK2038     | MEB2038    | MEK1738       | MEB1738      |
| XL 1200N ナイトスター   | 2007-2012 | 6      | MEM7391 | MEK2038     | MEB2038    | MEK1738       | MEB1738      |
| XL 1200X フォーティエイト | 2016-2022 | 12, 13 | MEM7371 | MEK2059     | MEB2059    | MEK1759       | MEB1759      |

6: トップマウントヘッドライト延長ブロックが必要 #MEK9892(ポリッシュ)または #MEB9892(ブラック)一部のモデルでは、ヘッドライトワイヤーの延長が必要になる場合があります

10: ヘッドライトエクステンションキットが必要です #MEB9882

12: ヘッドライトエクステンションキット(ロング)が必要 #MEK9896(ポリッシュ)または #MEB9896(ブラック)

13: フロントウインカーの再配置が必要です。推奨パーツ: #MEB9992